















	A	B	C	D	E	F	G
	项目号	零件号	规格	代号	数量	说明	材料
1	1	内六角圆柱头螺钉 M5X30-N	M5X30	GB/T 70.1-2000	1		
2		内六角圆柱头螺钉 M10X30-N	M10X30	GB/T 70.1-2000	1		

使用用户指定的名称，然后您可以定义任何您想要显示的名称。打钩即可。

最后的结果：

项目号	零件号	规格	代号	数量	说明	材料
1	内六角圆柱头螺钉	M5X30	GB/T 70.1-2000	1		
2	内六角圆柱头螺钉	M10X30	GB/T 70.1-2000	1		

但是通过以上在 SolidWorks 材料明细表中改 Toolbox 零件零件号的方法的缺点就是如果您在设计的过程中压缩过 Toolbox 零件，那么解除压缩后零件号又会变回类型和规格一起显示了，如：内六角圆柱头螺钉 M5X30-N，所以您看到材料明细表显示有问题的话，还得再改一次。

本文来自：E-Works ， 转载请保留原文链接：<http://blog.e-works.net.cn/438361/articles/115688.html>